


Karakteristike:

Napajanje: 9-24Vdc (100mA)
 PWM frekvencija: 250Hz ili 2KHz
 Izlaz: 2xPWM (POWER-PWM(10A) + 0-5VDC)
 Ulaz: 2x kontakti S1/S2
 Interni MOS-FET: 9-50VDC/10A
 Kuciste: panelno 36x72x70mm



Pogled sa strane prikljucnih klemi PLCA:



*Digitalni Panelni PWM kontroler DC napona upravljan komandnim kontaktima tip: **MPWM10***
UPUTSTVO ZA RUKOVANJE SA GARANTNIJU LISTOM

OPIS: Komandovanje radom vrsi se zatvaranjem spoljnijih kontaktnih ulaza S1/S2. Kada su oba kontrolna beznaponska ulaza (S1/S2) otvorena uredjaj je u OFF stanju a izlaz nije aktiviran. Zatvaranjem kontakta S1 aktivan je izlaz sa zadatom BRZINOM1 (PWM snagom1) a S2 sa BRZINOM2 (PWM snagom2). U slucaju kada su oba ulaza zatvorena aktivna je zadata snaga za BRZINU2. Tokom radnog stanja promena aktivne snage vrsi se konstantnim pritiskom na tastere (vazi samo za SNAGU1-S1).

SOFT-START funkcija (lagani polazak): Mogucnost izbora u preset meniju (vidi dole). Aktivira se samo kod zatvaranja kontakta **S1** (sprecavanje velikih polzanih struja - polazak bez trzanja).

SET-Radno zadavanje: U OFF stanju, pritiskom na GORNJI taster (dok se ekran ne ugasi te odustupiti) prikazu se sledece vrednosti:

Prva: Zadata **SANAGA1 (%)**-aktivna kod zatvaranja S1

Druga: Zadata **SANAGA2 (%)**-aktivna kod zatvaranja S2

SNAGA2-Aktivna samo ako su zatvoreni S1 i S2 kontakti!

Dok je brojna vrednost na ekranu promena je moguca na tasterima.

RESET-Servisno zadavanje: Za ulazak u ovaj meni potrebno je iskljuciti uredjaj sa napajanjem, stisnuti GORNJI taster, prikljuciti napajanje te nakon 3sek. odustupiti. Prikaze se:

P10 xxx: Vreme trajanja (u sekundama) SoftStart funkcije (postepenog ubrzanja) **0=Bez ove funkcije**

P12 xxx: Izbor radne PWM frekvencije: **0=250Hz 1=2000Hz**

Dok je brojna vrednost na ekranu promena je moguca na tasterima. Vrednosti ostaju memorisane do sledece promene.

Spoljni kontakti S1/S2: Beznapski kontakti (prekidaci, tasteri, kontakti i sl.) za isbor brzina (snage) rada. Ako se radom uredjaja upravlja naponom napajanja kontakt S1 prespojiti. Kod vecih duzina (>2m) koristiti oklopljeni kabel-oklop se spaja sa GND.

PWM1 izlaz: Snazni PWM izlaz (regulacija u GND vodu). Za direktni pogon potreosaca do navedene struje/napona za interni MOS-FET (**10A/50VDC**).


PWM5v izlaz 0-5V: Izlaz signalnog PWM napona 0-5VDC max 20mA. Namjenjen za pogon spoljnog elementa snage (MOS-FET), upravljanje za frekventni regulator ili druge elemente snage sa iskljucivo **NAPONSKIM** kontrolnim ulazom 0-5V. **PWM regulacija u pozitivnom (+PWM5v) izlazu.**

Oba PWM izlaza rade u istom programskom rezimu rada!

Zastitna dioda-preporuka: Koristi se kod induktivnih potrosaca. Povezati paralelno potrosacu (el. motoru) vodeci racuna o polaritetu.

Ostale napomene:

- Uredjaj je osetljiv na blizinu snaznih induktivno/prekidackih elemenata (sklopke, trafoi i sl.) Stoga ga montirati dalje (>15cm) od istih.
- Reset na proizvodne vrednosti: Gtas+Dtas+Napajanje+3sek.



Primer instalacije sa direktnim pogonom potrosaca:

KLEME 1-2: Napajanje uređaja 9-24VDC. Koristiti isključivo kvalitetna prekidacka (svicerska) industrijska napajanja. Napomena: KLEME 2/5/6/11 su unutar spojene (GND). Ako je i napajanje potrosaca-motora u navedenom naponskom opsegu uređaj se može napajati i tim naponom. Preporuka: kad god je moguće koristi posebno napajanje za panelni uređaj.

KLEMA 3: Slobodno (ne koristi se)

KLEMA 4: U OVOM SLUCAJU SE NE KORISTI!

KLEMA 5: Ulaz GND napona potrosaca (**minus**).

KLEMA 6: PWM izlaz za potrosac (regulacija u minus vodu) - **max 10A**

KLEMA 7-9: Spoljni komandni kontakti (zatvarajući preme GND) za izbor brzina-snage. Ako se komanduje radom uređaja naponom napajanja (a ne koristi se brzina S2) tada kratkospojiti kleme **9-10**.

Primer instalacije sa pogonom potrosaca preko spoljnog elementa snage:

KLEME 1-2: Napajanje uređaja 9-24VDC. Koristiti isključivo kvalitetna prekidacka (svicerska) industrijska napajanja. Napomena: KLEME 2/6/11 su unutar spojene (GND). Ako je i napajanje potrosaca-motora u navedenom opsegu uređaj se može napajati i tim naponom. Preporuka: kad god je moguće koristi posebno napajanje za panelni uređaj.

KLEMA 3: Slobodno (ne koristi se)

KLEMA 4-5: Izlaz regulacionog PWM napona (0-5V) max 20mA. PWM regulacija se vrši u pozitivnom vodu. Izlaz predviđen za pogon spoljnijih regulacionih elemenata snage sa naponskim ulazom 0-5V.

KLEMA 6: Slobodno (ne koristi se)

KLEMA 7-9: Spoljni komandni kontakti (zatvarajući preme GND) za izbor brzina-snage. Ako se komanduje radom uređaja naponom napajanja (a ne koristi se brzina S2) tada kratkospojiti kleme **9-10**.

DIODA: Zastitna dioda koristi se kod pogona induktivnih potrosaca. Instalacija nije obavezna ali je preporučljiva radi manjeg zagrevanja SE i zastite motora od indukovanih EMS. Struja diode treba da je barem 20-30% radne struje motora a napon 3-5 puta veći od napona napajanja motora.

SE-Spoljni element snage (MOS-FET): Oznaka priključaka referentno u odnosu na zarez-reper. Interno spojeni prikljucici 1-4 (GND).

1=GND


2=Ulaz PWM signala (+0-5Vdc)

3=Negativni PWM izlaz za potrosac-motor

4=GND motorskog napajanja

Ako je radna struja motora veća od 10% nazivne struje SE obavezno ga montirati na adekvatah hladnjak. Donja površina SE je galvanski izolovana od priključaka tako da je moguća montaza i na metalne površine pod nekim naponom (npr GND ili PE (zemlja) i sl.) - npr metalno kućište komandnog ormana, sasija i sl. Kod radnih struja motora preko 50% od nazivne struje za SE obavezno koristiti silikonsku pastu za hlađenje kod montaze.

PWM Regulacija snage se vrši u negativnom vodu (minus vodu) priključenog potrosaca-motora! Voditi računa da kućište-sasija potrosaca nije spojena sa minus napajanjem (masom) potrosaca! Ako je to slučaj obavezno potrosac-motor izolovan montirati!



(N-Channel POWER MOSFET 500V/80A)

Kućište tip: Panel (36x72mm)
 - Materijal: samogasivi NORIL-LEXAN
 - Zastita IP-40/IP-55
 - Boja: crna

